

Montaż wskaźników rozwarcia rys

Zakres:

1. Wyznaczenie miejsc montażu - wg wytycznych Zamawiającego
2. Oczyszczenie powierzchni montażu wskaźników z luźnych cząstek nie związanych z podłożem (odbicie tynku, odkurzenie)
3. Zakup i montaż wskaźnika rozwarcia rys
4. Oznaczenie wskaźników
5. Dokumentacja fotograficzna
6. Założenie dziennika z dokonaniem wpisu z odczytów przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Lokalizacja wskaźników rozwarcia rys:

Lp .	Lokalizacja budynku	Ilość sztuk
1	Wyszogrodzka 1	2
2	Kwiatka 24	1
3	Kazimierza Wielkiego 4	2
4	Bielska 35 – front prawy	4
5	Bielska 41	3
6	Nowowiejskiego 11	2
7	Królewiecka 4	2
	RAZEM	16