

## PROGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH

przy budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Grodzkiej 14  
polegających na zabezpieczeniu antykorozyjnym i malowaniu połaci dachowej wraz z  
montażem pasa nadrynnowego i łąwy kominiarskiej

### 1) Opis stanu zachowania zabytku

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Grodzkiej 14 znajduje się w stanie technicznym dobrym. Dach budynku wymaga remontu z uwagi na pojawienie się ognisk korozji pokrycia dachowego z blachy płaskiej, przecieków przy rynnie z powodu zbyt krótkiego pasa nadrynnowego oraz korozji drewnianej łąwy kominiarskiej.

### 2) Wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych

Podczas prac remontowych przewidziano dwukrotne malowanie połaci dachu farbą antykorozyjną bez zmiany kolorystyki po uprzednim przygotowaniu powierzchni, montaż nowego pasa nadrynnowego z blachy od strony podwórka oraz wymianę deski łąwy kominiarskiej.


### 3) Wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik

Remont połaci dachowej planuje się wykonać techniką tradycyjną z zastosowaniem rusztowań ramowych.

Opracował:

mgr inż. Tomasz Miecznik

uprawnienia budowlane nr MAZ/0297/OWOK/05  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

INSPEKTOR  
Nadzoru Robót Budowlanych  
  
mgr inż. Tomasz Miecznik  
upr. bud. nr MAZ/0297/OWOK/05